



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/08/2020

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **15057** Motore n° **5000015083** Matricola **8803000004.01**
Comm. n° **20200478** Specifiche: MOTORE ABB AMB630L8ABAM N.8803000004.01 KW.2400/2200/2600 G.741/739/892
V.6000/5400/4160 A.280/289/435 KG.12670
KW.2400/2200/2600
Cuscinetto L.C.: NU238ECMLC3+6038MC3 Cuscinetto L.O.C.: NU234ECML/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 12.96 Ampere, 748 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo N°6 PT100 Sugli avvolgimenti+N°2 Sonde PT100 una su ogni sede cuscinetto.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.8 Ampere.

Collaudo ventilatore dello scambiatore: 400 Volt, 4.1 Ampere, 1490 Giri.

Collaudo contatti flussostato posto sullo scambiatore OK.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.18	15000
FASE V	0.18	15000
FASE W	0.18	15000
Temperatura collaudo 18°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

5000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore: Resolver:
Nm Freno: Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 748

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 18
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 5
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 748
DBC: 748
DBM: 748

SURGE TEST
12000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI