



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 20/04/2020

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14970 Motore n° 5000014946 Matricola N.757474
Comm. n° 20200191 Specifiche: MOTORE ABB 400LW/6 N.757474 G.990 KW.330 V.380/625 A.570/350

KW.900

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6228/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 570 Volt, 89 Ampere, 1000 Giri.

Prova del rapporto di trasformazione: Volt Statore 100, Volt Rotore 95.

Volt Statore 400, Volt Rotore 382.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.006 - Rot.0.01	>1000
FASE V	Stat.0.006 - Rot.0.01	>1000
FASE W	Stat.0.006 - Rot.0.01	>1000

Temperatura collaudo: 17°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI