



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 23/03/2020

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14956

Motore n° 5000014947

Matricola N.CC941MO/1

Comm. n° 20200192

Specifiche: MOTORE ABB AMA450L6ABAFM N.CC941MO/1 G.399/990 KW.59/900 V.278/690 A.312/913
HZ.20/50

KW.59/900

Cuscinetto L.C.: 6326/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 129 Ampere, 997 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo: N°3 PT100 Sugli avvolgimenti e N°2 PT100 una su ogni cuscinetto.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.4 Ampere.

Valore di resistenza delle scaldiglie misurato 513 Ohm. N°3 scaldiglie da 170 Ohm collegate in serie.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.008	>1000
FASE V	0.008	>1000
FASE W	0.008	>1000
Temperatura collaudo: 16.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 997

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 997

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 997

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 997

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI