



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 04/01/2021

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **15250** Motore n° **5000015228** Matricola **SENZA MATRICOLA**
Comm. n° **20200835** Specifiche: MOTORE ERCOLE MARELLI MVA 280 M4 SENZA MATRICOLA KW.64 G.1480 V.290/500
A.161/93,3 VOLTS ROTORE 276 AMP.138

KW.64

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 44 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.023 - Stat.0.036	Rot.>1000 - Stat.>1000
FASE V	Rot.0.023 - Stat.0.036	Rot.>1000 - Stat.>1000
FASE W	Rot.0.023 - Stat.0.036	Rot.>1000 - Stat.>1000

Temperatura collaudo: **25°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **26**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI