



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 04/01/2021

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15251

Motore n° 5000015225

Matricola N.815671

Comm. n° 20200832

Specifiche: MOTORE GARBE LAHMEYER & CO.AG. A 10/121 C N.815671 KW.1000 G.987 V.3000 A.233

KW.1000

Cuscinetto L.C.: NU320ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU326ECM/C3+6226M/C

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 16 Ampere, 998 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo N°6 PT100 sugli avvolgimenti.

Sullo statore sono state installate N°2 scaldiglie da 230 Volt, 250 Watt, poste in parallelo. Inoltre è stato installato un termostato regolabile per comandare le due scaldiglie (di tutto il sistema viene allegato uno schema elettrico).

Collaudo scaldiglie 230 Volt, 2.3 Ampere.

Il motore monta N°12 Spazzole EG34D (25 x 40 x 40).

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
Stat.0.131 - Rot.0.017	

Temperatura collaudo 17°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: Stat.>1000 - Rot.
Eccitazione: Stat.>1000 - Rot.
Armat.: Stat.>1000 - Rot.
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
Stat.3000 Rot.1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:
Riparato:
Revisionato: OK
Collett.:

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____
Q.tà spazzole: _____
Mis. spazzole: _____

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN
Lato Comando: 0.5
Lato Opp. Comando: 0.5
Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 15

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST

ESITO

Stat.3000 V. Rot 1000 V OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI