



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/09/2020

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15193 Motore n° 5000013635 Matricola 121438 09 03
Comm. n° 20200600 Specifiche: MOTORE WEG MAF6300 N.121438 09 03 KW.2500 G.994 POLI 6 V.6000 AMP.283
CONNESSIONI Y COS.0,98 - ROTORE V.1350 A.1101

KW.2500

Cuscinetto L.C.: 23036CC/W33

Cuscinetto L.O.C.: NU234ECML/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto a velocità di regime 1000 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100 sullo statore.
Il motore monta N°2 sonde di temperatura per controllo temperatura sui cuscinetti.
Il motore monta N°2 sensori accelerometri VKV021 per il controllo delle vibrazioni
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.6 Ampere. Resistenza Ohmica misurata 142 Ohm.
Collaudo motore posizionamento archi portaspazzole: 400 Volt, 0.7 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.1283 - Rot.0.099	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.1283 - Rot.0.099	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.1283 - Rot.0.099	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 29°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.6000
V
Rot.1000
V

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.9

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST ESITO
Stat.5000V Rot.1800V **OK**

Firma Collaudatore
ANGELO LISI