



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/01/2021

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15265 Motore n° 5000014700 Matricola 60519
Comm. n° 20200782 Specifiche: MOTORE SAVIGLIANO AT8000/L6 N.60519 G.993 KW.2200 V.1105 A.1200 Vr.5400/3100
Ar.275/178 PESO KG.14500

KW.2200

Cuscinetto L.C.: NU328ECMA/C3+6238M/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU238ECML/C3

Collaudo a vuoto: 900 Volt, 29 Ampere, 995 Giri.

Collaudo scaldiglie 380 Volt 1.2 Ampere, (Collegamento a stella).

Il motore monta protezione termica del tipo: N°4 PT100 Sull'avvolgimento, N°2 PT100 sui cuscinetti, N°1 PT100 sul sensore passaggio aria.

Il motore monta N°24 Spazzole Tp.L104 32 x 40 x 50.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.005 - Stat.0.051	Rot.>1000 - Stat>1000
FASE V	Rot.0.005 - Stat.0.051	Rot.>1000 - Stat>1000
FASE W	Rot.0.005 - Stat.0.052	Rot.>1000 - Stat>1000

Temperatura collaudo: 13°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Rot. 1000
Stat.6000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 995

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 995

DBC: 995

DBM: 995

SURGE TEST

ESITO

Statore 5000 Rotore
1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI