



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 08/06/2020

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14987 Motore n° 5000014871 Matricola N.56952
Comm. n° 20200331 Specifiche: MOTORE SAVIGLIANO A8000M/6 N.56952 G.990 KW.1350 V.5400 A.170 Vr.1655 Ar.485

KW.1350

Cuscinetto L.C.: NU232ECML

Cuscinetto L.O.C.: NU228ECJ+6228/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 750 Volt, 11 Ampere, 998 Giri,

Prova del rapporto di trasformazione: Volt Statore 750, Volt Rotore 234.

Il motore monta protezione termica del tipo N°3 PT100 sugli avvolgimenti + N°2 sonde PT100 Tipo PSC6 una su ogni sede cuscinetto.

Sul motore sono stati montati N°2 sensori Tipo VKV021 per il controllo delle vibrazioni.

Il motore monta N°18 spazzole Tipo CG651 (20 x 40 x 40). NB: ALCUNE SPAZZOLE SONO DA SOSTITUIRE.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.24 - Rot.0.029	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.24 - Rot.0.029	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.24 - Rot.0.029	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 29°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.5000
Rot. 1500

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 998

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 13

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 11

DBI: 998
DBC: 998
DBM: 998

SURGE TEST
Stat. 5000 Volt
Rot.1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI