



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 04/08/2020

Spett.le
CARTESAR S.P.A.
VIA DELLE FRATTE, 3 INGRESSO VIA CARLO DE
IULIIS FRAZ. COPERCHIA
84080 PELLEZZANO (SA)

Verbale n° 15030 Motore n° 5000015061 Matricola N.0809-010636688
Comm. n° 20200438 Specifiche: MOTORE ABB M3BP355SMB6 N.0809-010636688 KW.200 G.993 V.400 A.357

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 72 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.016	>1000
FASE V	0.016	>1000
FASE W	0.016	>1000

Temperatura collaudo: 28°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16
DBC: 3
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
1500Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI