



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 04/08/2020

Spett.le
CARTESAR S.P.A.
VIA DELLE FRATTE, 3 INGRESSO VIA CARLO DE
IULIIS FRAZ. COPERCHIA
84080 PELLEZZANO (SA)

Verbale n° 15031 Motore n° 5000015062 Matricola N.R025017
Comm. n° 20200439 Specifiche: MOTORE MARELLI B5F400LA6 N.R025017 KW.400 G.990 A.705 V.400

KW.400

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 124 Ampere, 1000 Giri.
Resistenza Ohmica della protezione termica misurata: 187 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.006	>1000
FASE V	0.006	>1000
FASE W	0.006	>1000

Temperatura collaudo: 26°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE