



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 04/08/2020

Spett.le

CARTESAR S.P.A.

VIA DELLE FRATTE, 3 INGRESSO VIA CARLO DE
IULIUS FRAZ. COPERCHIA

84080 PELLEZZANO (SA)

Verbale n° 15033

Motore n° 5000015059

Matricola N.UC0611/012242014

Comm. n° 20200436

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4220-4AA60-Z225S N.UC0611/012242014 KW.37 G.1475 V.400/690
A.68/39,5

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 15 Ampere, 1500 Giri.

Resistenza Ohmica della protezione termica misurata 212 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.23	>1000
FASE V	0.23	>1000
FASE W	0.23	>1000

Temperatura collaudo: 25.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO