



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 19/08/2020

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15111

Motore n° 5000012221

Matricola 56185

Comm. n° 20200529

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH200MK N.56185 KW.105 G.1360 V.400 A.298 Ve.222 Ae.6,8

KW.105

Cuscinetto L.C.: NU315EC/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo Encoder ELCIS 24 Volt Segnale di uscita 20 Volt.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	25

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO
V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: EG362
Q.tà spazzole: 8
Mis. spazzole: (8+8) x 32 X 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI
Lato Comando: 0.3
Lato Opp. Comando: 0.3
Giri/min.: 1370

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 1370

DBC: 2

DBC: 5

DBC: 1370

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1370

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	168	6.8/340
	200	3.1	170	6.8/687
	400	3.5	172	6.8/1370

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	174	6.8/342
	200	3.1	175	6.8/686
	400	3.4	177	6.8/1369

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI