



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 28/08/2020

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15141

Motore n° 5000011350

Matricola UN1189995010001/2006

Comm. n° 20200540

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6222-0NC40-6ZV1-Z N.UN1189995010001/2006 KW.0,72/98,5
G.10/1360/1560 V.28-355 A.304 Ve.310-210 Ae.7,0-5,4

KW.0,72/98,5

Cuscinetto L.C.: 6217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	35

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: **OK**

Eccitazione: **OK**

Armat.: **OK**

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: **OK**

Riparato:

Revisionato: **OK**

Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG389P**

Q.tà spazzole: **16**

Mis. spazzole: **(8+8) x 25 x 36**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1575**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **21**

DBC: **5**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**

DBC: **4**

DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1575**

DBC: **1575**

DBM: **1575**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.7	245	7/385
	200	6	247	7/768
	355	6.8	248	7/1370
	355	5.4	192	5.4/1575

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.7	252	7/386
	200	6	254	7/768
	355	6.8	256	7/1369
	355	5.4	198	5.4/1573

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANTONY STIRPE