



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/08/2020

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° 15136 Motore n° 5000015120 Matricola N.089354/1991
Comm. n° 20200549 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6 280-2AC70Z 280S N.089354/1991 KW.75 G.2970 A.134/78
V.380/660 COMPRESO DI VENTOLA

KW.75

Cuscinetto L.C.: 6216/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsetti a stella: 690 Volt, 23.6 Ampere, 2999 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.042	>1000
FASE V	0.042	>1000
FASE W	0.042	>1000
Temperatura collaudo: 25.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 2999

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 26
DBC: 3
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2999
DBC: 2999
DBM: 2999

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI