



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 14/09/2020

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° 15187 Motore n° 5000015143 Matricola N.UC0502/064157801
Comm. n° 20200596 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4 280-2AB60 N.UC0502/064157801 KW.75 G.2975 V.400/690
A.130/76
KW.75
Cuscinetto L.C.: 6217/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 46 Ampere, 2997 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.058	>1000
FASE V	0.058	>1000
FASE W	0.058	>1000

Temperatura collaudo: 16.8°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2997

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 26
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2997
DBC: 2997
DBM: 2997

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO