



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 10/11/2020

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MI)

Verbale n° 15229 Motore n° 5000015176 Matricola N.1407725004y14
Comm. n° 20200697 Specifiche: MOTORE CEMP AB70 225M 4 N.1407725004y14 EXD IIB T4Gb IP55 G.1478 KW.45
V.380/660 A.84,4/48,73
KW.45
Cuscinetto L.C.: 6313 2Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6313 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 27.8 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC 120°C

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.089	>1000
FASE V	0.089	>1000
FASE W	0.089	>1000
Temperatura collaudo: 14.6°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-2 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 3
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO
DBI: 19
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI