



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 26/11/2020

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MI)

Verbale n° 15233 Motore n° 5000015175 Matricola N.1407726002y14
Comm. n° 20200696 Specifiche: MOTORE CEMP AB70 280S 4 N.1407726002Y14 EXD IIB T4Gb IP55 G.1480 KW.75
V.380/660 A.141,5/81,73
KW.75
Cuscinetto L.C.: 6316 2Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316 2Z/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 380 Volt, 41 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC 120°C

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.058	>1000
FASE V	0.057	>1000
FASE W	0.058	>1000
Temperatura collaudo: 14°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 03

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 20	DBI: 20	DBI: 1500
	DBC: 2	DBC: 4	DBC: 1500
	DBM: 13	DBM: 14	DBM: 1500

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI