



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/08/2020

Spett.le
CETEC S.p.A.
VIA ALDO MORO, 245
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° 15126 Motore n° 5000015069 Matricola
Comm. n° 20200455 Specifiche: MOTORE HELKME KW.30 G.1500 V.400/690 (TARGA NON LEGGIBILE)

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6213/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 21 Ampere, 1500 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato 257 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo: 24°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816.3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18
DBC: 4
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI