



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 28/08/2020

Spett.le
CLANIUS S.C. a R.L.
VIA RENO 3/5
00198 ROMA

(RM)

Verbale n° 15145 Motore n° 5000015102 Matricola N.300302695
Comm. n° 20200511 Specifiche: MIXER SULZER ABSXRW3023-PA15/6STD-400/50 N.300302695 KW.1.8 G.958 V.400 A.3,5

KW.1.8

Cuscinetto L.C.: 6306 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: 400 Volt, 1.3 Ampere, 993 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 993

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 11
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 9
DBC: 4
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 993
DBC: 993
DBM: 993

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA