



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 05/01/2021

Spett.le

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE
STAMPAGGI

NUOVA STRADA CONSORTILE, 21-23

84084 FISCIANO

(SA)

Verbale n° 15255

Motore n° 5000014970

Matricola N.YPP820437603

Comm. n° 20200850

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2NG03-0BC0 N.YFP820437603 KW.28 G.2000 V.350 A.60
HZ.68

KW.28

Cuscinetto L.C.: 6310 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 2.8 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 2.8 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY 84.

Collaudi ventilatore: 400 Volt, 0.1 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder: ERN 1387 2048 Impulsi giro

Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 2000

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 2000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 2000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI