



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 23/09/2020

Spett.le
COGEME ITALIA s.r.l.
S.S. PADANA VERSO VERONA, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° 15198 Motore n° 5000015144 Matricola N.YF V544 7272 01 001
Comm. n° 20200602 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6034-4AK71-3AW6 N.YF V544 7272 01 001 Nm.2,0 A.2,6 G.9700

Nm.2,0

Cuscinetto L.C.: 6202 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6201 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 6000 Giri, 0.34 Ampere. Rotazione antioraria: 6000 Giri, 0.34 Ampere.
IL motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	5.5	>1999
FASE V	5.5	>1999
FASE W	5.5	>1999
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: 2
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: ERN 1387 2048 Imp
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 3000

DBM: 11

DBM: 13

DBM: 3000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI