



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 12/08/2020

Spett.le
DE LUCA S.R.L.
VIA G. PUCCINI, 6
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° 15047 Motore n° 5000015078 Matricola T-0504/18
Comm. n° 20200472 Specifiche: MOTORE PARKER SMB1003006519S3M64-230 N.T-0504/18 KW.1,57 Nm.6 V.200 A.4,9

KW.1,57

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.4 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.4 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.4	>1999
FASE V	1.4	>1999
FASE W	1.4	>1999
Temperatura collaudo: 26°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: 6 a 4 Ampere
Nm Freno: _____

Resolver: TYCOV23401-U7018-E709 2P
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI