



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 04/02/2020

Spett.le

ESSEI IMBALLAGGI s.r.l.

VIA CERIARA, 1

04018 SEZZE

(LT)

Verbale n° 14910

Motore n° 5000014899

Matricola N.C-9804/13

Comm. n° 20200042

Specifiche: MOTORE SBC MBSV2051050 N.C-9804/13 KW.5,27 Nm.50 V.293 A.12,1

KW.5,27

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1500 Giri, 0,5 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 0,5 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.819	>1999
FASE V	0.819	>1999
FASE W	0.819	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore: 65 A 12 Ampere

Resolver: TAMAGAWA TS2640N181E100

Nm Freno:

Encoder:

Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 16

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 1500

DBM: 11

DBM: 13

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI