



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 01/04/2020

Spett.le

EUROFOOD S.R.L.

P.ZA SAN GIUSEPPE, 13 - LOC. MALVICINO

98071 CAPO D'ORLANDO

(ME)

Verbale n° 14963

Motore n° 5000011911

Matricola GP05021

Comm. n° 20200148

Specifiche: MOTORE MARELLI G3B132L N.GP05021 KW.23,5 G.1990 V.460 A.57 Ve.310 Ae.1,48

KW.23,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 0.3 Ampere, 2800 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.8	158	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 22°C

PROVA TACKO

V: 60.8 Volt a 1000 Giri

Ripile: 0.6

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L60P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2015

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2015

DBC: 2015

DBM: 2015

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
27	100	1.2	232	1.5/441
53.4	200	1.4	234	1.5/879
122.6	460	1.9	236	1.5/2015

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
27	100	1.2	239	1.5/442
53	200	1.4	241	1.5/880
122.5	460	1.8	2013	1.5/2013

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI