



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/06/2020

Spett.le
GFR ENGINEERING S.R.L.
CONTRADA CUCULLO SNC
66026 ORTONA (CH)

Verbale n° **15010** Motore n° **5000015004** Matricola **N.44612111/1**
Comm. n° **20200328** Specifiche: MOTORE SCHORCH KB5426G-AA02 N.44612111/1 KW.615 V.6300 A.67

KW.615

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 4 Ampere, 2990 Giri.

IL motore monta protezione termica del tipo: N°3 PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.51	>1000
FASE V	1.51	>1000
FASE W	1.51	>1000

Temperatura collaudo: **21°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000 Volt

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **2990**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

SURGE TEST
5000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI