



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 24/07/2020

Spett.le
GFR ENGINEERING S.R.L.
CONTRADA CUCULLO SNC
66026 ORTONA (CH)

Verbale n° **15025** Motore n° **5000015030** Matricola **V31198630010001/2007**
Comm. n° **20200380** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8357-4PB91-Z N.V31198630010001/2007 KW.525 G.2091 V.400
FORMA B5
KW.525
Cuscinetto L.C.: 6220/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 86 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo: N°6 PT1000 + N°2 KTY sugli avvolgimenti + N2 Sonde PT1000 sui cuscinetti.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.9 Ampere. N°2 scaldiglie da 130 Ohm poste in serie.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.04	>1000
FASE V	0.04	>1000
FASE W	0.04	>1000
Temperatura collaudo: 25°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 12

DBI: 21
DBC: 5
DBM: 13

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI