



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 19/08/2020

Spett.le

HENKEL ITALIA S.P.A.

VIA AMORETTI, 78

20157 MILANO

(MI)

Verbale n° 15091

Motore n° 5000015026

Matricola 5029761986

Comm. n° 20200373

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER FLSCB400L6 N.5029761986 KW.500 G.993 V.380/660 A.927/535 KG.3125

KW.500

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3VL0241

NOTE:


Collaudo a vuoto: 660 Volt, 160 Ampere, 1000 Giri.

Resistenza ohmica della protezione termica misurata 210 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0041	>1000
FASE V	0.0041	>1000
FASE W	0.0041	>1000

Temperatura collaudo: 23.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 18
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 18
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min
DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI