



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 19/08/2020

Spett.le
HENKEL ITALIA S.P.A.
VIA AMORETTI, 78
20157 MILANO (MI)

Verbale n° **15092** Motore n° **5000015025** Matricola **M300105**
Comm. n° **20200372** Specifiche: MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MQUZK176 N.M300105 KW.315 G.1000 V.380 A.590
KW.315
Cuscinetto L.C.: NU328ECJ/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 VL0241

NOTE:
Collaudo a vuoto: 860 Volt, 102 Ampere, 1000 Giri.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.5 Ampere.
Il valore di resistenza della protezione termica misurato è di 305 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0072	>1000
FASE V	0.0072	>1000
FASE W	0.0072	>1000
Temperatura collaudo: 28°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO
DBI: 17
DBC: 2
DBM: 13

GIRI/min
DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI