



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 08/05/2020

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **14975** Motore n° **5000011363** Matricola **0224739/001/001**
Comm. n° **20200232** Specifiche: MOTORE BROOK CROMPTON K-CF315MY N.0224739/001/001 KW.250 G.1475 V.400/690
A.456/264 PESO KG.894

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU 319 ECM C3

Cuscinetto L.O.C.: 6219 C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 75 Ampere, 1500 Giri.

IL motore monta come protezione termica N°3 PT100, PTC e KLIXON

Alimentando le fasi U-V-W con la terna R-S-T il motore gira in senso antiorario.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0,016</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0,016</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0,016</u>	<u>>1999</u>

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO 10816 3 MACCHINA GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 6

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

1500 VOLT

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA