



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 01/09/2020

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15168 Motore n° 5000015127 Matricola N.5356
Comm. n° 20200563 Specifiche: MOTORE MARELLI 315 MA 6 N.5356 KW.75 G.965 A.144 V.300

KW.75

Cuscinetto L.C.: NU2219TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 24.5 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.066	>1000
FASE V	0.066	>1000
FASE W	0.066	>1000
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 17
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16
DBC: 4
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI