



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 19/08/2020

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15089** Motore n° **5000013651** Matricola **UC0711/029983201**
Comm. n° **20200351** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4223-4AA91-Z 225M IMB5 N.UC0711/029983201 KW.44 G.1475
V.380 A.84 CON FRENO KFB25 Nm.250 KW.0,144 V.180 A.0,8 E VENTILATORE SIEMENS
1PP9036-2LA92-ZN53 KW.0,45 N.SLIM 1568
KW.44
Cuscinetto L.C.: 6313/C4 Cuscinetto L.O.C.: 6313/C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 37 Ampere, 1500 Giri.
Collaudo ventilatore: 400 Volt, 0.4 Ampere.
Collaudo freno: 180 Volt, 0.7 Ampere.
Interruttore micro N.O - N.C. presente all'interno del freno, provato e regolato OK.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 11

DBI: 19
DBC: 4
DBM: 13

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI