



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 13/07/2020

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15022** Motore n° **5000015045** Matricola **P250512101001**
Comm. n° **20200406** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7107-2HF02-0BA3 N.P250512101001 KW.9 G.1500 V.336 A.23,5
HZ.52 N.SLIM.1650
KW.9
Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1500 Giri, 9 Ampere. Rotazione antioraria: 1500 Giri, 9 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.
Collaudo ventilatore: 400 Volt 0.3 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ROD 431 1024 impulsi giro**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **1500**
Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 16	DBI: 16	DBI: 16	DBI: 1500
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3	DBC: 1500
DBM: 14	DBM: 12	DBM: 12	DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI