



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 10/09/2020

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15184** Motore n° **5000015142** Matricola **9901879010002/2000**
Comm. n° **20200591** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7186-2HD03-0BA9 N.9901879010002/2000 KW.51/67 G.1000/1350
V.340/460 A.116/114 HZ.34 46
KW.51/67
Cuscinetto L.C.: 6214 2Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 62142Z/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 340 Volt, 36 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.08	>1000
FASE V	0.08	>1999
FASE W	0.08	>1000
Temperatura collaudo: 27.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **HEIDENHAIN ERN 431 1024 I**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **1500**
Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 1500
	DBC: 3	DBC: 2	DBC: 1500
	DBM: 13	DBM: 11	DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI