



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/04/2020

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° **14965** Motore n° **5000014954** Matricola **N.H51481611010001/2016**
Comm. n° **20200211** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH8228-1AF402EA1Z N.H51481611010001/2016 KW.230 G.1500 V.340
A.465 HZ.50,6
KW.230
Cuscinetto L.C.: NU2216ECP/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6216/C3SQ77

NOTE:

Il Motore monta protezione termica del tipo KTY84 + PTC.

Il motore monta un ventilatore ZIEHL- ABEGG E347018 MK090-0028 200-277 Vac 0.5- 2.6 Ampere, 3080 Giri.
Con Encoder Siemens ErP 2015(N62)

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.0097	>1000	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.0097	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.0097	>1000		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 13°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: _____	DBI: _____	DBI: _____
	DBC: _____	DBC: _____	DBC: _____
	DBM: _____	DBM: _____	DBM: _____

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI