



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 22/05/2020

Spett.le
INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.
VIA ORNAGO, 55
20882 BELLUSCO (MB)

Verbale n° **14983** Motore n° **5000014950** Matricola **N.079906609**
Comm. n° **20200199** Specifiche: MOTORE CSM M132LB4 N.079906609 KW.9 G.1440 V.230/400 A.28,5/16,5 CON POMPA
PER VUOTO RIETSCHLE KTA140/3 N.2062320

KW.9

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 10.5 Ampere, 1498 Giri.

La pompa monta cuscinetti 3206 BD-XL-TVH/C3 lato giunto e NU205 ECP/C3 lato opposto giunto.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **16**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **16**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI