



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 29/01/2021

Spett.le
INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.
VIA ORNAGO, 55
20882 BELLUSCO (MB)

Verbale n° **15272** Motore n° **5000015219** Matricola **N.861A/09**
Comm. n° **20200818** Specifiche: MOTORE COMER DRIVE AX 100K.3 N.861A/09 KW.7,6 G.2120 V.380 A.16,9

KW.7,6

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2160 Giri, 9.6 Ampere. Ritazione antioraria: 2160 Giri, 9.6 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.


Collaudo ventilatore: 400 Volt, 0.1 Ampere.

Come da accordi telefonici con il vostro ufficio tecnico, il motore viene riconsegnato con il cavo uscita segnali del resolver scollegato dal connettore.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999

Temperatura collaudo: **19°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: **TAMAGAWA TS2651N111E7**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2160**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **2160**

DBC: **2**

DBC: **5**

DBC: **2160**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **2160**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI