



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 03/12/2020

Spett.le
INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.
VIA ORNAGO, 55
20882 BELLUSCO (MB)

Verbale n° 15239 Motore n° 5000014850 Matricola 00493893
Comm. n° 20200716 Specifiche: MOTORE LENZE TIPO NON LEGGIBILE N.00493893 KW.4,1 A.10.2 V.350 G.4110 HZ.140

KW.4,1

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto:

Rotazione oraria: 4110 Giri, 0.30 Ampere. Rotazione antioraria: 4110 Giri, 0.30 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY + KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.3	>1999	1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V	1.3	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.3	>1999		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo: 21°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: TAMAGAWA TS2650N11E78
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 4110

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 23	DBI: 22	DBI: 22	DBI: 4110
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3	DBC: 4110
DBM: 13	DBM: 11	DBM: 11	DBM: 4110

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI