



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 26/02/2020

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 14938

Motore n° 5000014912

Matricola N.412/02/1

Comm. n° 20200070

Specifiche: MOTORE POWERTECH 100K.3 N.412/02/1 KW.7.6 A.17.8 G.2120/9000 HZ.72.1

KW.7.6

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2160 Giri, 2.4 Ampere. Rotazione antioraria: 2160 Giri, 2.4 Ampere.

Collaudo ventilatore: 230 Volt, 0.2 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.56	>1999
FASE V	0.56	>1999
FASE W	0.56	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 2160

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 2160

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2160

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 2160

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI