



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 12/03/2020

Spett.le
IRCE S.P.A.
VIA LASIE, 12/A
40026 IMOLA
(BO)

Verbale n° **14953** Motore n° **5000009503** Matricola **1653/95/1**
Comm. n° **20200176** Specifiche: MOTORE SICME P132L2 PVA/B3 N.1653/95/1 KW.33,9 G.2090 V.460 A.83 Ve.310 Ae.2,0

KW.33,9

Cuscinetto L.C.: NJ310ECP

Cuscinetto L.O.C.: 63082RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	89	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **L60X**
Q.tà spazzole: **8**
Mis. spazzole: **(5+5) x 25 x 40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2120**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **11**

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **12**

DBI: **2100**
DBC: **2100**
DBM: **2100**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.8	230	2.6/460
	200	1.9	232	2.6/954
	460	2.3	234	2.6/2120
	460	2.4	126	1.35/2980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.8	237	2.6/458
	200	2	240	2.6/955
	460	2.3	242	2.6/2119
	460	2.3	130	1.35/2982

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA