



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 19/08/2020

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° **15106** Motore n° **5000015016** Matricola **N.11/111**
Comm. n° **20200358** Specifiche: MOTORE MAGNETIC BLQ-43P452000 N.11/111 Nm.3,2 G.4500 V.40V/KRPM A.5,2 CON
FRENO V.24DC Nm.2,5
V.40V/KRPM
Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria,: 4500 Volt, 0.11 Ampere. Rotazione antioraria: 4500 Giri, 0.11 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.9	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.9	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.9	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 22°C				Altro: _____

Nm Motore: **3** Resolver: **TAMAGAWA TS2640N641E1**
Nm Freno: **3** Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **4500**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 18	DBI: 4500
	DBC: 3	DBC: 4	DBC: 4500
	DBM: 11	DBM: 13	DBM: 4500

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI