



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 16/06/2020

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° **15008** Motore n° **5000009907** Matricola **EL492770901003**
Comm. n° **20200356** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6080-6AF71-1TH0 N.EL492770901003 Nm.6,8 G.3000 V.270 A.6

Nm.6,8

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	3	>1999
FASE V	3	>1999
FASE W	3	>1999
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: **RIENTRATO IN GARANZIA**

Nm Motore: **7.2 a 4 Ampere**
Nm Freno: **20**

Resolver: **SIEMENS 23401-T2609-C302 2 POLI**
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 21	DBI: 21	DBI: 21	DBI: 3000
DBC: 3	DBC: 4	DBC: 4	DBC: 3000
DBM: 12	DBM: 14	DBM: 14	DBM: 3000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI