



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 19/08/2020

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° **15107** Motore n° **5000015017** Matricola **N.EK467119901018**
Comm. n° **20200359** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6084-8AC7-13TA0 N.EK467119901018 Nm.16,9 G.2000 V.268 A.7,55

Nm.16,9

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.5 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.5 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.9	>1999
FASE V	1.9	>1999
FASE W	1.9	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **17 a 6 Ampere**
Nm Freno: _____

Resolver: **V23401-T2009-B202 2Poli**
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**

DBI: **16**

DBI: **2000**

DBC: **2**

DBC: **5**

DBC: **2000**

DBM: **11**

DBM: **12**

DBM: **2000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI