



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 19/08/2020

Spett.le
IRPLAST S.P.A.
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC
50053 EMPOLI (FI)

Verbale n° 15116 Motore n° 5000015044 Matricola YFL4615408001001
Comm. n° 20200405 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT7084-5AC71-1LA0 N.YFL4615408001001 Mn.16,9 G.2000 A.8,4

Mn.16,9

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:


NOTE:

Il motore: monta protezione termica del tipo PT1000. Valore di resistenza misurato 1115 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.075	>1999
FASE V	1.075	>1999
FASE W	1.075	>1999

Temperatura collaudo: 18°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: 6FX2001-5JE24-7EC0

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.37

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2200

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI