



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/01/2021

Spett.le
ITALCEMENTI S.P.A.
VIA CAMOZZI, 124
24121 BERGAMO (BG)

Verbale n° **15262** Motore n° **5000015244** Matricola **N.UC0906/057113501**
Comm. n° **20200840** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4 288-2AB90-Z 280M N.UC0906/057113501 KW.110 G.2975 V.400 A.184
KW.110
Cuscinetto L.C.: 6217/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3 VL0241

NOTE:

Coolaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 25 Ampere, 2999 Giri.
Il motore monta N°2) Sonde PT100 una su ogni sede cuscinetto.
Resistenza della protezione termica sugli avvolgimenti misurata 385 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.036	>1000
FASE V	0.036	>1000
FASE W	0.036	>1000
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2999**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **26**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **26**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min
DBI: **2999**
DBC: **2999**
DBM: **2999**

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI