



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 14/12/2021

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 15537

Motore n° 5000008363

Matricola 843163

Comm. n° 20200851

Specifiche: MOTORE EMF L132/2-1 N.843163 KW.20,5 G.3100 V.440 A.53 Ve340 Ae1,1

MOTORE PER DISCO DA TAGLIO KALTEMBAK

KW.20,5

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS1/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,4 OHM	269 OHM	Indotto: 2000 Mohm Eccitazione: 2000 Mohm Armat.: 2000 Mohm Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V: **20,4**

Ripile: **0,8**

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P**

Q.tà spazzole: **4**

Mis. spazzole: **10X20X32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **6,3**

Lato Comando: **1**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **3026**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**

DBC: **4**

DBM: **12**

DBI: **21**

DBC: **6**

DBM: **10**

DBI: **3026**

DBC: **3026**

DBM: **3026**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,8	282	1,1/676
	200	2	284	1,1/1385
	440	2,4	286	1,1/3026

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,8	282	1,1/676
	200	2	286	1,1/1385
	440	2,4	288	1,1/3026

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI