



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/08/2020

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CREPELLANO

Verbale n° 15062 Motore n° 5000014980 Matricola 0410-03207
Comm. n° 20200276 Specifiche: MOTORE LEPORIS MS132S-2 N.0410-03207 KW.5,5 G.2900 V.400/690 A.10,4/6 COMPLETO
DI POMPA JOHNSON PUMPS FRES65-155 N.M105421

KW.5,5

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morettiera a triangolo: 400 Volt, 3.7 Amper, 3000 Giri.

NB: Il motore è stato sostituito con un motore SEIPEE Tp:JM132SA 2 B5 N°S07209549.2 KW 5.5 V 400/690
A 10.1/5.86 Giri 2930.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999
FASE V	0.6	>1999
FASE W	0.6	>1999
Temperatura collaudo: 2°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 22
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI