



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore  
Patrica, lì 25/11/2020

Spett.le  
ITALTRACTOR ITM S.P.A.  
V.CONFORTINO, 30  
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)  
CREPELLANO

Verbale n° 15232 Motore n° 5000005627 Matricola EH096163502002  
Comm. n° 20200719 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5076-1AC71-1EAO N.EH096163502002 Nm.20 G.2000 V.375  
A.11,5/13,8  
Nm.20  
Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.3 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.3 Ampere.  
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

| RESISTENZA STATORICA $\Omega$     |     | ISOLAMENTO VERSO MASSA $\Omega$ | MEGGER VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| FASE U                            | 1.9 | >1999                           | 1000        | Avv. Nuovo: _____                                     |
| FASE V                            | 1.9 | >1999                           |             | Avv. Riparato: _____                                  |
| FASE W                            | 1.9 | >1999                           |             | Avv. Revis.: <b>OK</b>                                |
| Temperatura collaudo: <b>22°C</b> |     |                                 |             | Altro: _____                                          |

Nm Motore: \_\_\_\_\_ Resolver: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_ Encoder: \_\_\_\_\_  
Tacko Feedback: **1FU1050 6MC**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: \_\_\_\_\_

| CUSCINETTO SPM | LATO COMANDO   | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min |
|----------------|----------------|-------------------|----------|
| DBI: <b>19</b> | DBI: <b>18</b> | DBI: <b>2000</b>  |          |
| DBC: <b>3</b>  | DBC: <b>2</b>  | DBC: <b>2000</b>  |          |
| DBM: <b>13</b> | DBM: <b>11</b> | DBM: <b>2000</b>  |          |

SURGE TEST  
1500 Volt  
ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**