



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 21/08/2020

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 15133

Motore n° 5000015105

Matricola N.EK9837S1402012

Comm. n° 20200517

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5076-0AC71-1-Z N.EK9837S1402012 Nm.18.5 G.200 A.11,5 V.370

Nm.18,5

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.32 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.32 Ampere.

Il motore monta portezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.4	>1999
FASE V	1.4	>1999
FASE W	1.4	>1999
Temperatura collaudo: 23°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050-6MC**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **20**

DBI: **2000**

DBC: **3**

DBC: **4**

DBC: **2000**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **2000**

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI