



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 23/09/2020

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CREPELLANO

Verbale n° 15201 Motore n° 5000008433 Matricola EL083677301007
Comm. n° 20200607 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-0BC0 N. EL083677301007 KW.17 G.1000 V.322 AS.43
Hz,34,6 COD.411
KW.17
Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 12 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 12 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.5	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.5	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.5	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ERN1387 2048 Impulsi giro**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 14	DBI: 14	DBI: 2000
	DBC: 2	DBC: 5	DBC: 2000
	DBM: 11	DBM: 14	DBM: 2000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI