



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 28/01/2021

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CREPELLANO

Verbale n° 15270 Motore n° 5000014150 Matricola
Comm. n° 20200812 Specifiche: MOTORE WEG BA71325 200L-2 KW.30 380/660V 2950G/min 55,2/31,8A ASPIRATORE
FORNI STEIN 1/2 CON VENTOLA

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 13.5 Ampere.
Valore di resistenza della protezione termica misurato 175 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2995

Grado Vibrazione: ISO10816 MACCHINE

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 24
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24
DBC: 3
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2995
DBC: 2995
DBM: 2995

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI